

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Forro 100% Poliéster

UNIGRAN TÊXTIL

Siga as instruções abaixo para preservar a qualidade e durabilidade do seu forro.



Temperatura máxima de lavagem 60°C


Processo normal




Não alvejar / não branquear



Não secar em tambor



Secagem à sombra



Temperatura máxima da base do ferro 150°C



Limpeza a seco profissional em tetracloroetileno

Todos os solventes do símbolo F · processo normal